




PREZYDENT
BYTOMIA

Bytom, dnia 11. lipca 2018 r.

ZS.0003.64.2018

9278/07/2018



Pani
Joanna Stępień
Radna Rady Miejskiej
w Bytomiu

Dotyczy: interpelacji zbiorczej z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, sygn. PR.0003.1112.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na interpelację zbiorczą z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, sygn. PR.0003.1112.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., w zakresie dotyczącym wykonania remontu studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Kościelnej i ul. Podgórznej w Bytomiu, w załączeniu przekazuję stanowisko zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w przedmiocie sprawy.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Kancelaria Rady Miejskiej – w miejscu,
2. ZS – aa.



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, 05.07.2018 r.

1988/07/2018/W

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu

wpl. 09. 07. 2018

L. dz. 9533/07/2018
Zł. [signature]

Szanowny Pan
Marek Gorzkowski
Naczelnik Wydziału
Inżynierii Środowiska
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 1
41-902 Bytom

ZSC
9.07.18
[signature]

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Inżynierii Środowiska

wpl. 2018 - 07 - 09

L. dz. 9533/07/2018
Zł. [signature]

Dotyczy: odpowiedzi na pismo o sygnaturze ZS.0003.64.2018 w sprawie interpelacji zbiorczej z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, sygn., PR.0003.1112.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wniosku radnej Rady Miejskiej w Bytomiu – Joanny Stępień, o wykonanie remontu studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Kościelnej i ul. Podgórznej, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) informuje, że w dniu 3 lipca 2018 r. przeprowadzono kontrolę studni zlokalizowanych w ulicach Kościelnej i Podgórznej w Bytomiu. W wyniku inspekcji stwierdzono, że stan techniczny studni znajdujących się w rejonie budynków przy ul. Strażackiej 5, Kościelnej 2 i Kościelnej 10 jest dobry, a przyczyną powstałych nieprawidłowości (zawyżenie studni) są deformacje nawierzchni jezdni na dużych powierzchniach. Kontrola wykazała potrzebę wykonania remontu studni w zakresie regulacji wjazdu w przypadku studni zlokalizowanych w rejonie budynków przy ul. Kościelnej 10 B oraz Podgórznej 10.

Prace naprawcze zostaną przeprowadzone w okresie lipiec – sierpień 2018 roku.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds.

[signature]

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
[signature]



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 331.184.500 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701

